
# LE TRANSFORMATEUR REEL

#### . I Présentation

Le transformateur est un convertisseur statique, alternatif / alternatif. Il est soit élévateur, soit abaisseur de tension ou de courant. Il peut également être utilisé comme élément isolant entre deux circuits



On utilise l'un des deux symboles suivants :



## . a Le circuit magnétique

Un transformateur est un quadripôle composé de deux enroulements non reliés électriquement mais enlaçant un circuit magnétique commun.

#### . b Les enroulements

Le circuit magnétique est constitué par un empilage de tôles minces et isolées entre elles par un vernis, il est donc feuilleté, pour diminuer les pertes dues aux courants de foucault. Il est formé d'un alliage limitant les pertes par hystérésis.


Chaque enroulement est constitué de spires isolées entre elles par un vernis. Les deux enroulements sont placés autour d'un noyau magnétique afin de diminuer les fuites magnétiques et d'augmenter le champ.

L'enroulement qui comporte le nombre de spires le plus élevé est l'enroulement haute tension, il est constitué d'un fil plus fin que l'autre enroulement basse tension.

#### . c Les notations usuelles

Les grandeurs relatives au primaire sont affectées de l'indice  $\ll_1$ », celles relatives au secondaire sont affectées de l'indice  $\ll_2$ ».

- Le nombre de spires des enroulements :  $N_1$ ;  $N_2$ .
- La valeur des résistances des enroulements, en ohms  $[\Omega]$ :  $R_1$ ;  $R_2$ .
- La valeur instantanée des tensions, en volts [V]:  $u_1(t)$ ;  $u_2(t)$ .
- La valeur instantanée des f.e.m induites, en volts [V]:  $e_1(t)$ .;  $e_2(t)$ .
- La valeur des flux magnétiques, en webers [Wb]:  $\Phi_1(t)$ ;  $\Phi_2(t)$ .



Nous choisissons un sens arbitraire pour le flux  $\Phi$  (†), ici le sens d'une ligne de champ. Les autres signes en découlent. Les sens des courants  $i_1$  (†) et  $i_2$  (†) sont pris de telle façon que les flux créés soient positifs donc additifs. Le primaire est un récepteur, nous adoptons la convention « récepteur », le secondaire est un générateur, nous adoptons la convention « générateur ».

Les f.e.m  $e_1$  (t) et  $e_2$  (t) sont de sens opposé aux flux  $\Phi_1$  (t) et  $\Phi_2$  (t) ,d'après la loi de Faraday :

$$e_1(t) = -\frac{d\Phi_1(t)}{dt}$$

$$e_1(t) = -\frac{d\Phi_1(t)$$

$$e_{2}(t) = -\frac{d\Phi_{2}(t)}{dt}$$

$$e_{1}(t)$$

$$\Phi_{2}(t)$$

$$\Phi_{2}(t)$$

$$\Delta \Phi_{2}(t)$$

$$\Delta \Phi_{3}(t)$$

$$\Delta \Phi_$$

## . d Les bornes homologues

Les bornes marquées par un point sont dites homologues. Ce sont des bornes telles qu'un courant entrant corresponde à un flux positif, les tensions qui pointent vers ces points sont en phase.

#### . e Le principe de fonctionnement

Les transformateurs utilisent le phénomène d'induction électromagnétique. La bobine du primaire est soumise à une tension variable. Elle engendre un courant de même type, introduisant un champ magnétique, donc un flux variable, d'où la création d'une f.e.m variable. De plus, grâce au circuit magnétique, la variation de flux au primaire entraîne une variation de flux magnétique au secondaire et donc une nouvelle f.e.m induite.

## . f le flux magnétique

La tension sinusoïdale  $u_1$  (t), de pulsation  $\omega$ , crée à travers chaque spire, un flux  $\phi$  (t), sinusoïdal de même pulsation et déphasé de  $-\frac{\pi}{2}$  par rapport à la tension  $u_1$  (t):

$$\Phi(t) = \frac{U_1}{\sqrt{2}} N_1 \cdot \omega \cdot \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$
 Si  $u_1(t) = U_1 \sqrt{2} \cdot \cos(\omega t)$ 

#### . g Formule de Boucherot

L'amplitude maximale du champ magnétique,  $\hat{B}$ , ne dépend que de la valeur efficace de la tension appliquée au primaire  $u_1$  (†), de la section droite et constante du circuit magnétique s, et enfin de la fréquence f, fixée par le réseau.

$$\hat{\beta} = \frac{U_1}{4.44.\text{N.f.s}}$$

$$\hat{\beta} = \frac{U_1}{4.44.\text{N.f.s}}$$

$$\text{La valeur maximale du flux magnétique, en teslas [T]}$$

$$U_1 \quad \text{La valeur efficace de la tension } u_1(t), \text{ en volts } [V]$$

$$f \quad \text{La fréquence f du réseau utilisé est exprimée en hertz } [Hz]$$

$$s \quad \text{La section droite est exprimée en mètres}^2 [m^2]$$

Attention la relation précédente n'est vraie qu'en utilisant les données du primaire  $U_1$  et  $N_1$ , en effet la valeur maximale du champ magnétique  $\hat{B}$  ne se retrouve pas dans tous les cas au secondaire, notamment lorsque l'on tient compte des pertes magnétiques.

## . II Le transformateur parfait

## . a Les hypothèses simplificatrices

L'intensité du courant à vide  $i_{10}$  (t) est nulle, le transformateur parfait fonctionnant à vide ne consomme aucun courant, il n'est donc le siège d'aucune perte.

## . b Le rapport de transformation du transformateur

Nous appelons m, le rapport de transformation du transformateur. Cette grandeur est, par définition, le rapport entre le nombre de spires au secondaire par rapport au nombre de spires au primaire, soit :

$$m = \frac{N_2}{N_1}$$

 $m = \frac{N_2}{N_1}$  m Rapport de transformation [sans unités]  $N_2$  Le nombre de spires de au secondaire [sans unités]  $N_2$  Le nombre de spires de au primaire [sans unités]

## . c Les relations entre les tensions pour le transformateur parfait

A chaque instant, chaque spire est traversée par le même flux magnétique.

Au primaire :

 $e_{1}(t) = -N_{1} \frac{d\Phi_{1}(t)}{dt}$   $u_{1}(t) = -e_{1}(t)$   $e_{2}(t) = -N_{2} \frac{d\Phi_{2}(t)}{dt}$   $u_{2}(t) = -e_{2}(t)$ Au secondaire :

 $\mathbf{m} = -\frac{\mathbf{u}_2(\dagger)}{\mathbf{u}_1(\dagger)}$ Donc:

Cette relation indique que les tensions  $u_1(t)$  et  $u_2(t)$  sont en opposition de phase.

La relation entre les valeurs efficaces  $U_1$  et  $U_2$  ne tient pas compte du déphasage :

$$m = \frac{U_2}{U_1}$$

m Rapport de transformation [sans unités]  $U_2 \quad \text{La valeur efficace de la tension } u_2(t), \text{en volts [V]}$   $U_1 \quad \text{La valeur efficace de la tension } u_1(t), \text{en volts [V]}$ 

# . d Les relations entre les intensités

Dans tous les cas que nous étudierons, le transformateur sera considéré comme parfait pour les courants, ainsi pour tous courants non nuls, la relation entre les valeurs efficaces  $I_1$  et  $I_2$ s'exprime ainsi :


$$m = \frac{I_1}{I_2}$$

Rapport de transformation [sans unités]


 $m = \frac{I_1}{I_2}$   $I_1$   $I_2$   $I_3$   $I_4$   $I_4$   $I_2$   $I_3$   $I_4$   $I_4$   $I_4$   $I_5$   $I_6$   $I_7$   $I_8$   $I_8$   $I_9$   $I_9$ 

## . <u>e Le diagramme de Fresnel</u>

Un transformateur parfait est alimenté au primaire par une tension sinusoïdale  $u_1$  (t). Il alimente une charge  $Z_c$ , telle que le courant  $i_2$  (t) présente un déphasage d'un angle  $\phi_2$  avec la tension  $u_2$  (t).



Il est possible d'évaluer l'intensité  $i_1$  (t) du courant appelé au primaire à l'aide d'un diagramme de Fresnel. Ce courant dépend de la charge appliquée au secondaire.



La valeur de l'intensité efficace du courant  $I_2$  dépend de la charge appliquée au secondaire, il en est de même pour le facteur de puissance  $\cos \varphi_2$ . Ces deux grandeurs imposent la valeur de l'intensité efficace du courant  $I_1$  appelé au primaire, ainsi que le facteur de puissance du primaire, sachant que  $\varphi_1 = \varphi_2$ .

# . f Le bilan des puissances

La puissance absorbée au primaire

 $\begin{array}{lll} P_1 & \text{La puissance active consomm\'ee au primaire en watts [W]} \\ U_1 & \text{La valeur efficace de la tension } u_1(t), \text{en volts [V]} \\ I_1 & \text{La valeur efficace de l'intensit\'e } i_1(t), \text{en amp\`eres } [A] \\ \phi_1 & \text{L'angle de d\'ephasage entre } u_1(t) \text{ et } i_1(t) \text{ en degr\'es } [°] \end{array}$ 

La puissance restituée au secondaire

 $\begin{array}{lll} P_2 & \text{La puissance active délivrée au secondaire en watts [W]} \\ P_2 = U_2.I_2\cos\phi_2 & U_2 \\ I_2 & \text{La valeur efficace de la tension } u_2(t), \text{en volts [V]} \\ I_2 & \text{La valeur efficace de l'intensit\'e } i_2(t), \text{en ampères [A]} \\ \phi_2 & \text{L'angle de d\'ephasage entre } u_2(t) \text{ et } i_2(t) \text{ en degr\'es [°]} \end{array}$ 

Du fait que le transformateur parfait ne subit aucune perte entre le primaire et le secondaire, la puissance active consommée au primaire est identique à celle délivrée au secondaire, ainsi :

 $\begin{array}{c} P_2 = P_1 \\ P_2 = P_1 \\ P_1 \\ D_2 \\ D_2 = P_2 \\ P_2 = P_2 \\ P_3 \\ D_4 \\ D_4 \\ D_4 \\ D_5 \\ D_6 \\ D_7 \\ D_8 \\ D_9 \\$ 

Du fait que le transformateur parfait ne subit aucune perte entre le primaire et le secondaire, la puissance réactive consommée au primaire et celle délivrée au secondaire est la même, ainsi :

Q2 La puissance réactive délivrée au secondaire en V.A.R [vars]
Q1 La puissance réactive consommée au primaire en V.A.R [vars]
V.A.R : Volts ampères réactifs

S1 La puissance apparente au primaire en V.A [VA]
U1 La valeur efficace de la tension u1 (t), en volts [V]
I1 La valeur efficace de l'intensité i1 (t), en ampères [A]

S2 La puissance apparente au secondaire en V.A [VA]
U2 La valeur efficace de la tension u2 (t), en volts [V]
I2 La valeur efficace de l'intensité i2 (t), en ampères [A]

S2 La puissance apparente au secondaire en V.A [VA]
S3 La puissance apparente au secondaire en V.A [VA]

S4 La puissance apparente au secondaire en V.A [VA]


S5 La puissance apparente au primaire en V.A [VA]

Le rendement, rapport entre la puissance active absorbée et la puissance active utile délivrée par le transformateur parfait prend la valeur particulière de 1.

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = 1$$

- Le rendement du transformateur parfait [sans unités]
- P<sub>2</sub> La puissance active délivrée au secondaire en watts [W]
  - La puissance active consommée au primaire en watts [W]

## . g Le modèle électrique vu de la charge



Vu de la charge, le transformateur se comporte comme une source de tension parfaite e2 (t), cette tension est issue du primaire du transformateur suivant la relation :


$$m = -\frac{e_2(t)}{e_1(t)}$$
 Avec  $e_1(t) = -u_1(t)$ 

$$e_1(t) = - u_1(t)$$

La tension u<sub>1</sub> (t) est sinusoïdale, nous pouvons utiliser une écriture complexe pour décrire le comportement du transformateur vu du secondaire :

$$\underline{\mathsf{U}}_2 = \underline{\mathsf{E}}_2 = \underline{\mathsf{Z}}_\mathsf{c}.\underline{\mathsf{I}}_2$$

## . h Le modèle électrique vu de l'alimentation



Vu de l'alimentation, le transformateur se comporte comme une charge d'impédance Z. La tension u<sub>1</sub> (t) est sinusoïdale, nous pouvons utiliser une écriture complexe pour décrire le comportement du transformateur vu de l'alimentation :

$$U_1 = Z.I_1$$

Des relations précédentes en utilisant les relations entre les courants et les relations entre les tensions, nous pouvons écrire :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{Z}_c}{m^2}$$

## . <u>i La plaque signalétique</u>

Les tensions indiquées sur la plaque signalétique sont les valeurs nominales  $U_{1n}$  et  $U_{2n}$  des tensions  $u_1$  (t) et  $u_2$  (t) au primaire et au secondaire. La puissance apparente nominale  $S_n$  est également indiquée ainsi que la fréquence nominale f d'utilisation du transformateur. La plaque signalétique permet de calculer rapidement les grandeurs n'y figurant pas à l'aide des relations vues précédemment.

Attention, nous allons voir que la plaque signalétique du transformateur réel n'indique pas les mêmes grandeurs que celles du transformateur parfait.

#### . III Le transformateur réel

#### . a Les différentes pertes

La puissance  $P_1$  absorbée par le transformateur est plus grande que la puissance  $P_2$  restituée au secondaire du transformateur, appelée également puissance utile disponible. La différence entre ces deux grandeurs représente toutes les pertes que nous devons prendre en compte avec le transformateur réel.

Ces pertes sont les suivantes :

#### i. Les pertes par effet Joule


Les pertes par effet Joule, appelées également pertes dans le cuivre, sont notées  $P_j$  ou  $P_c$ . Ce sont les pertes occasionnées par le passage du courant dans les enroulements du primaire et du secondaire. Ces pertes sont proportionnelles au carré de la valeur efficace de l'intensité du courant qui traverse chaque enroulement.

#### ii. Les pertes magnétiques

Les pertes magnétiques, appelées aussi pertes dans le fer sont notées  $P_{mag}$  ou  $P_{fer}$ . Ce sont les pertes dues aux fuites magnétiques, à l'hystérésis et enfin aux courants de Foucault. Ces pertes ne dépendent que de la valeur efficace  $U_1$  de la tension  $u_1$  (t), appliquée au primaire.

#### . b La chute de tension

Pour un transformateur réel, la valeur efficace de la tension U2 délivrée par le secondaire varie selon la charge. En l'absence de charge, aucun courant n'est délivré par le secondaire, le transformateur fonctionne à vide. Nous notons  $U_{2o}$  la tension dans ce cas, l'indice  $_{o}$  est toujours utilisé pour le fonctionnement à vide.



La différence  $\Delta U_2$  entre la tension à vide  $U_{20}$  et la tension  $U_2$  en charge s'appelle la chute de tension au secondaire du transformateur. La chute de tension dépend de la nature de la charge. La charge fixe la valeur de l'intensité du courant  $I_2$  ainsi que le cos  $\varphi_2$ . Ces deux grandeurs déterminent elles, la valeur efficace de la tension U2.

# . c Le rapport de transformation :

La valeur efficace U1 de la tension u1 (t) qui alimente le primaire dans l'exemple précédent reste constante alors que la valeur efficace U2 de la tension u2 (t) au secondaire du transformateur diminue lorsque l'intensité du courant augmente. Le rapport de transformation ne peut donc pas garder la même définition que pour le transformateur parfait. Nous devons choisir une tension qui reste constante, quelque soit la charge utilisée, dans la mesure où la tension au primaire ne varie pas. Cette grandeur ne peut être que U20, la valeur efficace de la tension à vide au secondaire. Nous parlerons donc du rapport de transformation à vide my pour le transformateur réel, seul ce terme correspond au rapport de la tension obtenue au secondaire à vide  $U_{2o}$  si, la valeur efficace de la tension  $u_1$  (t) au primaire prend sa valeur nominale U<sub>1nv</sub>

$$m_{v} = \frac{U_{2o}}{U_{1n}}$$

 $m_v$  Rapport de transformation à vide [sans unités]  $U_2$  La valeur efficace de la tension  $u_2$  (t), en volts [V]  $U_1$  La valeur efficace de la tension  $u_1$  (t), en volts [V]

Ce rapport de transformation à vide correspond également au rapport du nombre de spires du secondaire et du primaire, ainsi


- Rapport de transformation à vide [sans unités]
- $N_2$  Le nombre de spires de au secondaire [sans unités]
- Le nombre de spires de au primaire [sans unités]

$$m_v = \frac{N_2}{N_1}$$

## Le bilan des puissances

Le bilan des puissances décline toutes les puissances, depuis la puissance absorbée jusqu'à la puissance utile, il prend évidemment en compte toutes les pertes.

Le bilan, peut être résumé à l'aide schéma suivant :



Le bilan met en évidence le fait que la puissance absorbée est obligatoirement la puissance la plus importante, elle ne cesse de diminuer en progressant vers la puissance utile qui est évidemment la plus faible, ainsi

$$P_2 = P_1 - P_j - P_{mag}$$

- $\begin{array}{lll} P_2 = P_1 P_j P_{mag} \\ P_j & \text{La puissance active délivrée au secondaire en watts [W]} \\ P_j & \text{La puissance active consommée au primaire en watts [W]} \\ P_j & \text{Les pertes par effet Joules en watts [W]} \\ P_{mag} & \text{Les pertes dans le fer en watts [W]} \end{array}$

La puissance absorbée au primaire

$$P_1 = U_1.I_1 \cos \varphi_1$$

- $P_1 = U_1.I_1 \cos \varphi_1$   $P_1 = U_1.I_1 \cos \varphi_1$   $P_2 = U_1.I_1 \cos \varphi_1$   $P_3 = U_1.I_2 \cos \varphi_1$   $P_4 = U_1.I_3 \cos \varphi_1$   $P_5 = U_1.I_4 \cos \varphi_1$   $P_6 = U_1.I_6 \cos \varphi_1$   $P_7 = U_1.I_6 \cos \varphi_1$   $P_8 = U_1.I_8 \cos \varphi_1$   $P_9 = U_1.I_9 \cos \varphi_1$   $P_1 = U_1.I_9 \cos \varphi_1$   $P_2 = U_1.I_9 \cos \varphi_1$   $P_3 = U_1.I_9 \cos \varphi_1$   $P_4 = U_1.I_9 \cos \varphi_1$   $P_5 = U_1.I_9 \cos \varphi_1$   $P_6 = U_1.I_9 \cos \varphi_1$   $P_7 = U_1.I_9 \cos \varphi_1$ 

  - l'angle de déphasage entre u1(t) et i1(t) en degrés [°]

La puissance restituée au secondaire

$$P_2 = U_2.I_2 \cos \varphi_2$$

- $P_2 = U_2.I_2 \cos \varphi_2$ La puissance active délivrée au secondaire en watts [W]  $U_2$ La valeur efficace de la tension  $u_2$  (t), en volts [V]  $I_2$ La valeur efficace de l'intensité  $i_2$  (t), en ampères [A]
  - L'angle de déphasage entre  $u_2(t)$  et  $i_2(t)$  en degrés  $[^\circ]$

Au niveau des puissances réactives

- La puissance réactive consommée au primaire en V.A.R [vars]

- $U_1$  La valeur efficace de la tension  $u_1(t)$ , en volts [V]  $I_1$  La valeur efficace de l'intensité  $i_1(t)$ , en ampères [A]  $\phi_1$  L'angle de déphasage entre  $u_1(t)$  et  $i_1(t)$  en degrés  $[\circ]$ L'angle de déphasage entre  $u_1(t)$  et  $i_1(t)$  en degrés [°]

 $Q_1 = U_1.I_1 \sin \varphi_1$ 

La puissance réactive délivrée au secondaire en V.A.R [vars]

 $Q_2 = U_2.I_2 \sin \varphi_2$   $U_2$   $U_2$   $U_3$   $U_4$   $U_2$   $U_3$   $U_4$   $U_2$   $U_3$   $U_4$   $U_4$   $U_5$   $U_4$   $U_5$   $U_5$   $U_6$   $U_7$   $U_8$   $U_8$   $U_9$   $U_9$ U

.A.R : Volts ampères réactifs

Le rendement est le rapport entre la puissance utile  $P_u$  =  $P_2$  délivrée par le secondaire, et la puissance absorbée par le primaire  $P_a = P_1$ 


$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

η Le rendement du transformateur parfait [sans unités]
 P<sub>2</sub> La puissance active délivrée au secondaire en watts [W]
 P<sub>1</sub> La puissance active consommée au primaire en watts [W]

Les pertes sont déterminées par la méthode des pertes séparées. Nous évaluons séparément les deux types de pertes, par effet Joule et magnétiques, en réalisant deux essais successifs, un essai à vide et un essai en court-circuit.

#### . e L'essai à vide

La valeur efficace  $U_1$  de tension au primaire  $u_1$  (t) est égale à sa valeur nominale  $U_{1n}$ . L'intensité du courant au secondaire est nulle, la puissance P2 délivrée par le secondaire est donc également nulle.



#### Mode opératoire

- Aucune charge n'est reliée au secondaire
- La tension u<sub>1</sub> (t) est amenée à sa valeur nominale
- Un wattmètre est branché pour évaluer la puissance P<sub>10</sub> absorbée par le primaire.
- Deux voltmètres relèvent les valeurs efficaces U<sub>1n</sub> et U<sub>20</sub> des tensions u<sub>1</sub> (t) et u<sub>2</sub> (t).
- Un ampèremètre mesure la valeur efficace I<sub>10</sub> de l'intensité du courant i<sub>1</sub> (†).

Tous les appareils utilisés sont numériques, de type RMS, en position AC +DC.

Le wattmètre, W, indique une puissance P10. Elle représente la somme de toutes les puissances consommées par le transformateur.

$$P_{10} = P_u + P_i + P_{fer}$$

La puissance utile est nulle,  $P_u$  =  $P_2$  = 0 W; la puissance absorbée  $P_1$  au primaire correspond aux seules pertes par effet Joule  $P_j$  et pertes magnétiques,  $P_{fer}$ .

- $\circ$  La puissance appelée est très faible, l'intensité du courant au primaire est donc également très faible, nous le considèrerons comme négligeable devant sa valeur nominale  $I_{1o}{}^2 \! \ll I_{1n}{}^2$
- Les pertes dans le cuivre sont dues aux passages des courants dans les enroulements du primaire et du secondaire, or l'intensité du courant dans le secondaire est nulle donc les pertes par effet Joule ne se réduisent qu'au terme issu du primaire soit  $P_{io} = R_1.I_{1o}^2$
- $\circ$  Les pertes dans le fer, ont, elles, la valeur qui correspond à la tension nominale de l'alimentation  $u_1$  (t) =  $U_{1n}$ .
- La puissance absorbée  $P_{1o} = R_1.I_{1o}^2 + P_{mag}$  avec  $R_1.I_{1o}^2$  négligeables devant  $P_{mag}$

 $P_{1o} = P_{mag}$   $P_{1o} = P_{mag}$   $P_{mag}$ Les pertes dans le fer pour  $u_1(t) = U_{1n}$  en watts [W]


L'essai à vide permet donc de donner facilement :

Les pertes magnétiques pour une valeur de la tension au primaire,

Le rapport de transformation à vide m<sub>v</sub>.

. <u>f L'essai en court-circuit</u>

La valeur efficace  $U_{1cc}$  de tension au primaire  $u_1$  (t) est réduite à une valeur comprise entre 5 et 10 % de sa valeur nominale  $U_{1n}$ . La tension  $u_2$  (t) est nulle du fait du court-circuit, la puissance  $P_2$  délivrée par le secondaire est donc également nulle.



#### Mode opératoire

- L'enroulement du secondaire est court-circuité, un fil relie les bornes de sortie
- La tension  $u_1$  (t) est réglée afin que l'intensité du courant au secondaire  $i_2$  (t) soit égale à sa valeur nominale  $I_{2cc}$ .
- $\triangleright$  Un wattmètre est branché pour évaluer la puissance  $P_{1cc}$  absorbée par le primaire.

- Un voltmètre relève la valeur efficace U<sub>1cc</sub> de la tension u<sub>1</sub> (t).
- Deux ampèremètres mesurent les valeurs efficaces  $I_{1cc}$  et  $I_{2cc}$  des intensités des courants  $i_1$  (t) et  $i_2$  (t).

Tous les appareils utilisés sont numériques, de type RMS, en position AC +DC.

Le wattmètre, W, indique une puissance  $P_{1cc}$ . Elle représente la somme de toutes les puissances consommées par le transformateur.

$$P_{1cc} = P_u + P_j + P_{fer}$$

La puissance utile est nulle,  $P_u$  =  $P_2$  = 0 W; la puissance absorbée  $P_1$  au primaire correspond aux seules pertes par effet Joule  $P_i$  et pertes magnétiques,  $P_{fer}$ .

- Les pertes dans le cuivre sont dues aux passages des courants dans les enroulements du primaire et du secondaire, elles sont donc évaluées pour les valeurs nominales de ces deux courants;  $P_i$  est donné pour  $i_1$  (t) =  $I_{1n}$  et  $i_2$  (t) =  $I_{2n}$ .
- Les pertes dans le fer sont très faibles, elles sont en effet proportionnelles à la tension  $u_1$  (t) qui est réduite;  $P_{mag}$  très faibles devant celles données avec  $u_1$  (t) nominale.
- $\circ$  La puissance absorbée  $P_{1cc} = P_j + P_{mag}$  avec  $P_{mag}$  négligeables devant  $P_j$

$$P_{1cc} = P_j$$
 $P_{1cc} = P_j$ 

La puissance consommée en court-circuit au primaire en watts [W]

 $P_{1cc} = P_j$ 

Les pertes dans le cuivre pour  $i_1(t) = I_{1n}$  et  $i_2(t) = I_{2n}$  en watts [W]

L'essai en court-circuit permet donc de donner facilement :

Les pertes par effet Joule pour les valeurs nominales des deux courants. Si ces courants varient, il faut recalculer les pertes dans le cuivre.

## . g La plaque signalétique


Les tensions indiquées sur la plaque signalétique sont la valeur nominale  $\frac{U_{1n}}{U_{2n}}$  de la tension  $u_1$  (t) au primaire et la valeur efficace de la tension à vide  $\frac{U_{2n}}{U_{2n}}$  de la tension  $u_2$  (t) au secondaire.

Il est également indiqué la puissance apparente nominale  $\frac{S_n}{s_n}$  ainsi que la fréquence nominale  $\frac{f}{s_n}$  d'utilisation du transformateur. La plaque signalétique permet de calculer rapidement les grandeurs n'y figurant pas à l'aide des relations vues précédemment.

### . <u>h Etude expérimentale du transformateur</u>


i. Prise en compte du courant magnétisant

- $\circ$  A vide, le secondaire n'est d'aucune utilité, seul le circuit du primaire joue un rôle magnétique. Le transformateur se comporte comme une bobine à noyau ferromagnétique, cette bobine peut être modélisée par une résistance  $R_{\text{fer}}$  en parallèle avec une inductance  $L_{\text{mag}}$ .
- $\circ$  L'élément résistif  $R_{fer}$  est traversé par la composante active  $i_{10a}$  (t) du courant  $i_{10}$  (t). La puissance active consommée par cette résistance correspond aux pertes dans le fer.
- $\circ$  L'élément inductif  $L_{mag}$  est traversé par la composante réactive  $i_{1or}(t)$  du courant  $i_{1o}(t)$ . La puissance réactive consommée par cet élément est nécessaire à la magnétisation du circuit.




#### ii. Prise en compte des résistances des enroulements

Deux résistances  $R_1$  et  $R_2$  sont placées dans les circuits du primaire et du secondaire pour caractériser les puissances perdues par effet Joule dans les deux enroulements.




#### iii. Prise en compte des fuites magnétiques

Deux inductances de fuite  $l_1$  et  $l_2$  sont placées dans les circuits du primaire et du secondaire pour caractériser les pertes de flux magnétique dans les deux enroulements.




#### iv. Modèle complet du transformateur

Dans le modèle complet, nous retrouvons tous les éléments définis précédemment



### . i Approximation de Kapp

Dans l'hypothèse de Kapp, le courant à vide  $i_{10}$  (t) est négligé devant le courant  $i_{1n}$  (t). Cela revient à négliger le courant magnétisant, les pertes par hystérésis et par courants de Foucault. Le modèle simplifié devient donc :



Le circuit du primaire peut se mettre en équation comme suit :

$$U_1 = -E_1 + R_1.I_1 + j.I_1 \omega.I_1$$

Le circuit du secondaire peut se mettre en équation comme suit :

$$\underline{U}_2 = E2 - R_2.\underline{I}_2 - j.l_2\omega.\underline{I}_2$$

## . j Relation entre les intensités :

L'intensité du courant  $i_{10}$  (t) étant négligée, le modèle du transformateur parfait est encore valable, en utilisant  $m_{\nu}$  définit précédemment :

La relation 
$$i_1(t) = i_{10}(t) - \frac{N_2}{N_1}i_2(t)$$
 devient :  $m_v = -\frac{i_1(t)}{i_2(t)}$ 

Cette relation indique que les courants  $i_1(t)$  et  $i_2(t)$  sont en opposition de phase.


La relation entre les valeurs efficaces  $I_1$  et  $I_2$  ne tient pas compte du déphasage, le rapport de transformation à vide correspond donc au rapport des valeurs efficaces des intensités au primaire et au secondaire, ainsi

$$m_{v} = \frac{I_{1}}{I_{2}}$$

 $m_v$  Rapport de transformation à vide [sans unités]  $I_1$  La valeur efficace de l'intensité  $i_1(t)$ , en ampères [A]  $I_2$  La valeur efficace de l'intensité  $i_2(t)$ , en ampères [A]

#### . k Modèle équivalent du transformateur :

Le modèle de Thévenin équivalent au transformateur vu du secondaire consiste à ramener tous les éléments du transformateur sur le circuit du secondaire. Connaissant la charge, il sera aisé de calculer les paramètres électriques du transformateur complet. Les éléments R<sub>1</sub> et  $X_1 = I_1 \omega$  peuvent être déplacés au secondaire en les multipliant par  $m_v$  au carré, ainsi :



Au primaire, la tension  $u_1$  (t) est directement appliquée au secondaire, la tension  $e_2$  (t) est donc de la forme :

$$e_2(t) = -m_{v.}u_1(t)$$

Au secondaire, les éléments résistifs et inductifs peuvent être associés :


Les deux réactances en série se comportent comme une réactance unique notée :

$$Xs = m_v^2 X_1 + X_2 = (m_v^2 I_1 + I_2).\omega.$$

Les deux résistances en série se comportent comme une résistance unique notée :

$$R_s = m_v^2 R_1 + R_2$$

D'où le modèle suivant :



 $Z_s$ , l'impédance équivalente aux deux éléments Rs et Xs s'écrit sous forme complexe :

$$Z_s = R_s + j X_s$$


La tension  $e_2(t)$  étant égale à -  $m_v.u_1(t)$ , sa valeur efficace est donc égale à  $U_{2o}$ .

Le circuit du secondaire peut se mettre en équation comme suit :

$$U_2 = U_{20} - R_s \cdot I_2 - jX_s \cdot I_2$$

# Calcul des éléments du modèle de Thévenin :

Lors de l'essai en court-circuit, le modèle de Thévenin équivalent au transformateur vu du secondaire devient:



Les éléments R<sub>s</sub> et X<sub>s</sub> peuvent être déterminés à l'aide des calculs suivants :

La puissance active P<sub>1cc</sub> absorbée par le primaire représente dans le modèle présenté cidessus, les pertes par effet Joule dans la résistance équivalente  $R_{\text{s}}$ .

$$R_s = \frac{P_{1cc}}{I_{2cc}^2}$$

 $R_{s} = \frac{P_{lcc}}{I_{2cc}^{2}}$   $R_{s} = \frac{P_{lcc}}{I_{2cc}^{2}}$   $R_{s} = \frac{P_{lcc}}{I_{2cc}^{2}}$   $R_{s} = \frac{P_{lcc}}{I_{2cc}^{2}}$  La puissance consommée en court-circuit au primaire en watts [W]  $I_{2cc}^{2}$   $Le carré de la valeur efficace de l'intensité <math>i_{2cc}(t)$ , en ampères  $^{2}$  [A $^{2}$ ]

La tension aux bornes de  $Z_s$ , l'association de  $R_s$  et  $X_s$  est de la forme :

$$\underline{\mathsf{E}}_{\mathsf{scc}} = \underline{\mathsf{Z}}_{\mathsf{s}}.\underline{\mathsf{I}}_{\mathsf{2cc}}$$

La valeur de l'impédance complexe Z<sub>s</sub> se déduit donc de cette écriture :

$$Z_s = \frac{m_v U_{1cc}}{I_{2cc}}$$

 $Z_s = \frac{m_v U_{1cc}}{I_{2cc}}$   $Z_s = \frac{m_v U_{1cc}}{I_{2cc}}$   $U_{1cc}$   $La valeur efficace de la tension <math>u_{1cc}(t)$ , en ampères [A]

Connaissant  $R_s$  et  $Z_s$ , la réactance  $\underline{X}_s = j.l_s \omega$  se déduit de la relation suivante :

$$Z_s = \sqrt{R_s^2 + X_s^2}$$

## m Evaluation de la chute de tension au secondaire par construction graphique

Pour réaliser la construction de Fresnel, afin d'évaluer la chute de tension  $\Delta U_2$  au secondaire du transformateur, nous devons connaître :

- Les paramètres m<sub>v</sub>, R<sub>s</sub> et X<sub>s</sub>, ils sont calculés à l'aide des relations précédentes
- La charge utilisée, elle fixe les termes I₂ et φ₂

Le transformateur est alimenté sous sa tension nominale  $U_{1n}$ , la tension  $E_s$  est donc :


$$U_{20} = m_{v.}U_{1n.}$$

Pour calculer la chute de tension  $\Delta U_2$  au secondaire, nous utiliserons la relation suivante :

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_{20} - R_s \cdot \underline{I}_2 - jX_s \cdot \underline{I}_2$$

Réaliser la construction graphique comme suit :

- Se donner une origine O
- > Se donner une échelle de correspondance en volts / centimètre
- Il faut tout d'abord calculer les termes Rs.I2 et Xs.I2
- $\triangleright$  Tracer la direction de  $\overrightarrow{I_2}$ .
- ightharpoonup Placer à partir de O, le vecteur  $\overrightarrow{R_sI_2}$ .
- Placer perpendiculairement et à la suite du premier vecteur, le vecteur  $\overrightarrow{X_sI_2}$ .
- La somme de ces deux vecteurs donne le vecteur OO'.
- $\qquad \hbox{Tracer à partir de $O'$, la direction $de \overrightarrow{U_2}$ d'un angle $\phi_2$ par rapport $\grave{a} \overrightarrow{I_2}$ }.$
- Tracer l'arc de cercle de centre O dont le rayon est égal à la valeur efficace de U20.
- Placer le point d'intersection A, entre les demies droites caractérisant U2 et U20.
- Il ne reste plus qu'à mesurer le segment 0'A, image de la valeur de la tension U2.



<u>m Calcul approché de la chute de tension au secondaire</u> :

Si Les grandeurs  $R_s.I_2$  et  $X_s.I_2$  sont négligeables devant la tension  $U_{20}$ , les droites OA et O'A peuvent être considérées comme parallèles. Le calcul de la chute de tension peut être alors réalisé à l'aide d'une formule approchée

 $\Delta U_2 = R_{c_1}I_{2_1}\cos\theta_2 + X_{c_1}I_{2_2}\sin\theta_2$ 

 $\Delta U_2$  La chute de tension au secondaire en exprimée en volts [V]

 $R_s$  La résistance équivalente ramenée au secondaire en ohms  $[\Omega]$ 

 $I_2$  La valeur efficace de l'intensité  $i_2$ (t), en ampères [A]

 $p_2$  L'angle de déphasage entre  $u_2(t)$  et  $i_2(t)$  en degrés [°]

 $\mathsf{X}_\mathsf{s}$   $\mathsf{L}$ a réactance équivalente ramenée au secondaire en ohms  $[\Omega]$